

Three-Wire Measuring Units



Safety Precautions

To ensure operator safety, use this instrument in conformance with the directions and specifications given in this User's Manual.

Export Control Compliance

The goods, technologies or software described herein may be subject to National or International, or Japanese Export Controls. To export directly or indirectly such matter without due approval from the appropriate authorities may therefore be a breach of export control regulations and the law.

IMPORTANT

- Do not disassemble this instrument.
- Do not use and store this instrument at sites with abrupt temperature changes. Prior to use, thermally stabilize the instrument to room temperature.
- Do not store the instrument in a high-humidity environment. Do not use the instrument where it could be splashed with coolant.
- Do not apply excessive force to this instrument or drop it.
- Wipe off dust, cutting chips, and moisture from the instrument before and after use.

Refer to the illustrations on the reverse side while reading this manual.

[1] Name of Each Part

1. Single wire unit	2. Dual wire unit
3. Support hole diameter	4. Wire diameter marking
5. Anvil	6. Spindle

[2] Selecting the Wire Diameter

1. From table [2]1, select the best wire size of each unit with respect to the pitch or number of screw threads to be measured.

- A. Order No. B. Wire size (mm)
C. Thread type D. Metric screw thread (60°) (mm)
E. Unified screw thread (60°) (Number of threads)
F. Whitworth screw threads (55°) (Number of threads)

2. This measuring unit set is intended to be used on the shop floor. If the measuring unit set does not contain the best wire size, use a pair of wire units with the nearest size. A slight difference in wire size little affects the measuring accuracy.

Table [2]2 shows errors in pitch diameter due to wire size difference (mm) and half-angle error (minutes) if a pair of wire units with a wire size other than the best one.

Difference in wire size:

- (1) 1mm (2) 0.5mm (3) 0.4mm (4) 0.3mm (5) 0.25mm
(6) 0.2mm (7) 0.15mm (8) 0.1mm (9) 0.05mm

G. Error in pitch diameter (μm) H. Half-angle error (minute)

Approximate expression: Error in pitch diameter (μm)

≒ Difference in wire size (mm) × Half-angle error (minute)

[3] Measuring Procedure

1. Attach the single-wire unit to the spindle and the dual-wire unit to the anvil of the user's micrometer, as shown in Fig. [3]1.

* The two wire units can also be attached to the opposed measuring face. However, the operability is better if the dual-wire unit is attached to the anvil.

2. Bring the wires into contact with the workpiece (screw thread) to be measured, as shown in Fig. [3]2.

3. Enter the values in the following expression and determine the pitch diameter.

Pitch diameter expression:

for metric screw thread and unified screw thread (60°) : $E=M-3d+0.866025P$

for whitworth screw thread (55°) : $E=M-3.16568d+0.960491P$

E = Pitch diameter

M = Reading of micrometer including the three wire unit

d = Diameter of the measuring unit set

P = Screw thread pitch

Mitutoyo Corporation

Kawasaki, Japan

<http://www.mitutoyo.co.jp>

Blocchetti a filetti



Precauzioni di sicurezza

Per garantire la sicurezza dell'operatore, utilizzare gli strumenti in base alle direttive e alle specifiche indicate nel manuale dell'utente.

Conformità al controllo per l'esportazione

I beni, le tecnologie o i software descritti in questo documento possono essere soggetti ai controlli per l'esportazione nazionale o internazionale, o giapponesi. L'esportazione diretta o indiretta di questi oggetti senza la debita approvazione da parte delle autorità competenti può rappresentare perciò una violazione delle leggi sul controllo dell'esportazione.

IMPORTANTE

- Non smontare. Non modificare lo strumento. Ciò potrebbe danneggiare lo strumento.
- Non utilizzare e conservare il Borematic in luoghi in cui la temperatura varia bruscamente. Prima dell'utilizzo stabilizzare termicamente il Borematic alla temperatura ambiente.
- Non conservare lo strumento in un ambiente con molta umidità. Non usare lo strumento in luoghi in cui potrebbe venire spruzzato di refrigerante.
- Torna avanti, skärspän och fukt från instrumentet efter användning.
- Dopo l'utilizzo, eliminare polvere, trucioli e condensa dallo strumento.

Refer to the illustrations on the reverse side while reading this manual.

[1] Nome di ciascuna parte

1. Unità a filo singolo	2. Unità a due fili
3. Diametro del foro di supporto	4. Marcatura del diametro del filo
5. Incudine	6. Asta di misurazione

[2] Selezione del diametro del filo

1. Nella tabella [2]1, selezionare le dimensioni del filo ottimali per ciascuna unità tenendo presente il passo o il numero di fili da misurare.
- A. Ordin. B. Wire size (mm)
C. Thread type D. Metric screw thread (60°) (mm)
E. Unified screw thread (60°) (Number of threads)
F. Whitworth screw threads (55°) (Number of threads)
2. Questo gruppo di misurazione è pensato per essere utilizzato in officina. Se il gruppo di misurazione non contiene il filo delle dimensioni ottimali, usare una coppia di fili della dimensione più vicina a quella ottimale. Una leggera differenza nella dimensione del filo influenza poco la precisione della misurazione.

Nella tabella [2]2 sono indicati gli errori nel diametro primitivo causati dalla differente dimensione del filo (mm) e l'errore per il semi-angolo (minuti) nel caso di una coppia di unità con dimensioni dei fili diversi da quelli ottimali. Differenze nella dimensione del filo:

- (1) 1mm (2) 0.5mm (3) 0.4mm (4) 0.3mm (5) 0.25mm
(6) 0.2mm (7) 0.15mm (8) 0.1mm (9) 0.05mm
G. Error in pitch diameter (μm) H. Half-angle error (minute)
Approximate expression: Error in pitch diameter (μm)
≒ Difference in wire size (mm) × Half-angle error (minute)

[3] Procedura di misurazione

1. Installare l'unità a filo singolo sulla vite micrometrica e l'unità a due fili sull'incudine del micrometro dell'operatore, come rappresentato in Fig. [3]1.
* De två trådenheterna kan också fastas vid motsläende myta. Hanterbara bär dock bättre om dubbelrädsenheten lästs vid mätslagnet. Tuttavia, l'utilizzo è più facile se l'unità a due fili è installata sull'incudine.
2. Portare i fili in contatto con il pezzo (filettatura) da misurare, come in Fig. [3]2.
3. Introdurre i valori nella seguente espressione e determinare il diametro primitivo.

Espressione per il diametro primitivo:

per la filettatura metrica e filettatura unificata (60°) : $E=M-3d+0.866025P$
per la filettatura Whitworth (55°) : $E=M-3.16568d+0.960491P$

E = Pitch diameter

M = Reading of micrometer including the three wire unit

d = Diameter of the measuring unit set

P = Screw thread pitch

Mitutoyo Corporation

Kawasaki, Japan

<http://www.mitutoyo.co.jp>

Enheter för treträds mätning



Säkerhetsåtgärder

För att garantera användares säkerhet ska det här instrumentet användas i enlighet med anvisningarna och specifikationerna i denna användarhandbok.

Uppfyllelse av exportkontroller

Produkterna, teknikerna eller programvaran som beskrivs i denna handbok kan vara föremål för nationell, internationell eller japanska exportkontroller. Att direkt eller indirekt exportera dessa gods utan tillstånd från rätt myndigheter kan därför innebära ett brott mot regleringar för exportkontroll och motlagen.

VIKTIGT

- Montera inte isär. Modifiera inte instrumentet. Det kan skada instrumentet.
- Använd och förvara inte Borematic på platser där temperaturer ändras drastiskt. Före användning skall Borematic termiskt stabiliseras vid rumstemperatur.
- Förvara inte instrumentet i en omgivning med hög fuktighet. Använd inte instrumentet där det kan sköljas över med kylvätska.
- Slipiga inte instrumentet i en miljö med starka vibrationer. Använd inte instrumentet där det kan slippas över med kylvätska.
- Torka av damm, skärspän och fukt från instrumentet efter användning.

Se illustrationerna på andra sidan här för detaljerade instruktioner.

[1] Detaljernas namn

1. Enkelrädsenhet	2. Dubbelrädsenhet
3. Fästhal diameter	4. Markering tråddiameter
5. Mätkolv	6. Spindel

[2] Välja tråddiameter

1. I tabell [2]1, välj den lämpligaste trådstorleken för varje enhet med tanke på stigningen eller antalet skruvgångar som ska mätas.
- A. Ordinär B. Trådstorlek (mm)
C. Gängtyp D. Metrisk gänga (60°) (mm)
E. UTS-gänga (60°) (Antal gängor)
F. Filettatura unificata (60°) (numero dei filetti)
G. Filettatura Whitworth (55°) (numero dei filetti)
2. Denna uppsättning mätenheter är avsedd för användning i verkstad. Om uppsättningen mätenheter inte innehåller optimal trådstorlek, använd ett par trådenheter med mest närliggande storlek. En liten skillnad i trådstorlek har ingen större betydelse för mätprecisionen.

Tabell [2]2 visar fel i stigningsdiameter p.g.a. skillnaden i trådstorlek (mm) och halvvinkel (minuter) vid användning av annan trådstorlek än den optimala. Skillnaden i trådstorlek:

(1) 1mm (2) 0.5mm (3) 0.4mm (4) 0.3mm (5) 0.25mm
(6) 0.2mm (7) 0.15mm (8) 0.1mm (9) 0.05mm
G. Fel i stigningsdiameter (μm) H. Halvvinkel (minuter)
Ungfärsligt uttryck: Fel i stigningsdiameter (μm)
Espresso approssimata: Errore nel diametro primitivo (μm)
≒ Skillnaden i trådstorlek (mm) × Halvvinkel (minuter)

[3] Mätprocedur

1. Fäst enkelrädsenheten vid spindeln och dubbelrädsenheten vid mätslagnet på en mikrometer, såsom visas i Fig. [3]1.
* De två trådenheterna kan också fastas vid motsläende myta. Hanterbara bär dock bättre om dubbelrädsenheten lästs vid mätslagnet. Tuttavia, l'utilizzo è più facile se l'unità a due fili è installata sull'incudine.
2. Portare i fili in contatto con il pezzo (filettatura) da misurare, come in Fig. [3]2.
3. Ange värdena i följande uttryck och avgör stigningsdiametern.

Uttryck stigningsdiameter:

för metrisk gänga och UTS-gänga (60°) : $E=M-3d+0.866025P$

för W-gänga (Whitworth) (55°) : $E=M-3.16568d+0.960491P$

E = Stigningsdiameter

M = Avläsning av mikrometer inkl. treträdsenhet

d = Mätträdsdiameter

P = Gängans stigning

Mitutoyo Corporation

Kawasaki, Japan

<http://www.mitutoyo.co.jp>

3 침 유니트



안전에 관한 주의 사항

상품의 사용에 대해서는 개재된 사양, 기능, 사용상의 주의 사항을 주시기 바랍니다. 그 이외의 방법으로 사용하면 안전을 해칠 가능성이 있습니다.

수출규제에 관한 주의사항

고객님이 직간접적으로 일본 또는 고객님 본국의 법률 및 모든 상품의 수출제한에 관한 기타 국제협정에 위반하는 행위를 하지 않는다는 확약에 고객님께서 합의하시는 것으로 합니다.

중요

- 분해나, 개조하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 급격한 온도 변화가 있는 장소에서 훈 테스트의 사용 및 보관은 가급적 피하여 주십시오. 기온이 불안정한 환경에서는 훈 테스트를 사용하거나 보관하지 마십시오. 사용하기 전에는 실온에 충분히 적응되도록 하여 주십시오.
- 습기 많은 장소에 보관하거나 물과 방청유, 젖상유 입자가 뛰는 장소에서는 사용을 피하십시오.
- 내부에 급격한 충격을 주거나 과도한 힘을 가하지 말아 주십시오.
- 仪器使用后, 都请擦拭其上的灰尘、切削碎屑及水渍。

阅读以下文章时请参考反面插图。

[1] 각 부의 명칭

1. 1 침 유니트	2. 2 침 유니트
3. 서포트 홀의 지름	4. 침의 직경 표시
5. 엔필	6. 스판들

[2]