




Model	
ACM	OM
BMB	OMC
BMD	OMS
BMS	PMU
CHM	SPM
CPM	TMC
GMA	TMS
GMB	VM
LMM	
M110	
M120	
M125	
M220	
M225	
M310	
M317	
M320	
M325	
M327	




1



2



3



▶ <http://manual.mitutoyo.co.jp>

## 標準外側マイクロメータ

(ja)

## ▶ 安全に関するご注意

商品のご使用に当たっては、記載の仕様・機能・使用上の注意に従ってご使用ください。それ以外でご使用になりますと安全性を損なうおそれがあります。

## ▶ 海外移転に関するご注意

本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規制対象品です。本製品やその技術を海外移転する場合は、事前に弊社にご相談ください。

## ⚠ 注意

- ・本商品の測定部分は鋭利に尖っています。身体を傷つけないよう、取り扱いには十分気を付けてください。

## 使用上の注意

- ・使用前に下記事項に注意して必ず基点を確認してください。
  - 急激な温度変化は避け、部屋の温度に十分なじませてください。
  - 測定面及び基点調整用基準器の面を鹿皮・ガーゼ等で油・ゴミを取り除いてください。
  - 使用する姿勢で基点を合わせてください。
  - 一定の測定力を加えるために定圧装置を使用してください。
  - 定期検査を受けている基点調整用基準器を使用してください。
  - 使用後は防錆処理を行ってください。錆は故障の原因となります。

いつでも見られるように本書を大切に保管ください。

詳しい説明は、<http://manual.mitutoyo.co.jp>をご覧ください。

## Outside Micrometer

(en)

## ▶ Safety Precautions

To ensure operator safety, use this instrument in conformance with the directions and specifications given in this User's Manual. Non-conformance to the instructions may compromise safety.

## ▶ Notes on Export Regulations

Do not commit an act which could, directly or indirectly, violate any law or regulation of Japan, your country, or any other international treaty, relating to the export or re-export of any commodities.

## ⚠ CAUTION

- Always handle the sharp measuring faces of this product with care to avoid injury.

## IMPORTANT

- Be sure to perform reference point adjustment by following points to notice below.
  - Do not perform the adjustment at sites where the temperature will change abruptly. Thermally stabilize the instrument sufficiently at room temperature.
  - Wipe oil and dust off the both measuring faces and master gage using a gauze or chamois skin.
  - Perform reference point setting and measurement in the same posture of the product.
  - Use a constant force device like a ratchet stop to apply a constant measuring force.
  - Use a master gage like a setting standard which is periodically calibrated.
  - After use, take corrosion prevention measures. Corrosion can cause the caliper to malfunction.

## KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

For more information, refer to <http://manual.mitutoyo.co.jp>.

## Bügelmessschraube

(de)

## ▶ Sicherheitshinweise

Um die Sicherheit des Anwenders zu gewährleisten, das Gerät unter Befolgung der in vorliegender Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen und Spezifikationen bedienen. Nichteinhaltung der Anweisungen kann die Sicherheit beeinträchtigen.

## ▶ Hinweise zur Exportkontrolle

Begeben Sie keine Handlungen, die bezüglich der Ausfuhr oder Wiederausfuhr von Waren direkt oder indirekt gegen die Gesetze oder Vorschriften Japans, Ihres Landes oder eines anderen internationalen Vertrages verstößen könnten.

## ⚠ VORSICHT

- Handhaben Sie die scharfen Messflächen dieses Produkts stets mit Vorsicht, um Verletzungen zu vermeiden.

## WICHTIGER HINWEIS

- Gehen Sie beim Einstellen des Referenzpunktes unbedingt wie folgt vor.
  - Führen Sie die Einstellung nicht an Orten durch, die abrupte Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Geben Sie dem Messgerät ausreichend Zeit, sich an die Raumtemperatur anzugehen.
  - Wischen Sie Öl und Staub sowohl von den Messflächen als auch vom Referenznormal mit einem weichen Tuch oder einem Waschleder ab.
  - Achten Sie darauf, das Messgerät beim Einstellen des Referenzpunkts und beim Messen in gleicher Position zu halten.
  - Verwenden Sie eine Vorrichtung für konstante Kraft (z. B. Geführtsratsche), um eine konstante Messkraft anzuwenden.
  - Verwenden Sie ein Referenznormal (z. B. Einstellnormal), das regelmäßig kalibriert wird.
  - Schützen Sie das Messgerät nach Gebrauch vor Korrosion. Korrosion kann zu Funktionsstörungen der Bügelmessschraube führen.

## BEWAHREN SIE DIESES ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://manual.mitutoyo.co.jp>.

## Micromètre d'extérieur

(fr)

## ▶ Consignes de sécurité

Pour éviter tout risque de blessure, veillez à respecter les instructions et consignes qui figurent dans ce document. Dans le cas contraire, la sécurité peut être compromise.

## ▶ Remarques relatives à la législation en matière d'exportation

Abstenez-vous de toute action pouvant constituer, directement ou indirectement, une infraction aux lois et réglementations du Japon ou de tout autre pays, ou à n'importe quel autre traité international, en lien avec l'exportation ou la réexportation de toute marchandise.

## ⚠ ATTENTION

- Manipulez toujours les surfaces de mesure coupantes de l'instrument avec précaution pour éviter toute blessure.

## IMPORTANT

- Pour régler le point zéro, suivez les indications ci-dessous.
  - Le réglage doit être effectué dans un endroit non soumis à des variations brutes de température. Patientez suffisamment pour que la température de l'instrument se stabilise à la température de la pièce.
  - Essuyez les éventuelles traces d'huile ou la poussière sur les deux surfaces de mesure et sur l'étalon avec un chiffon ou une peau de chamois.
  - La position de l'instrument pendant la mesure doit être la même que lors du réglage du point zéro.
  - Utilisez un dispositif de blocage, à cliquet par exemple, pour garantir l'application d'une force de mesure constante.
  - Utilisez une pièce de référence, comme un étalon de réglage par exemple, régulièrement étalonnée.
  - Après utilisation, appliquez des mesures de prévention de la corrosion. La corrosion peut entraîner un dysfonctionnement de l'instrument.

## CONSERVEZ CE DOCUMENT AFIN DE POUVOIR LE CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.

Pour plus d'informations, consultez le site <http://manual.mitutoyo.co.jp>

## Micrometro per esterni

(it)

## ▶ Precauzioni di sicurezza

Per garantire la sicurezza dell'operatore, utilizzare questo strumento in conformità con le indicazioni e le specifiche fornite in questo manuale d'uso. La mancata osservanza delle istruzioni può compromettere la sicurezza.

## ▶ Note sui regolamenti in materia di esportazione

Non commettere un atto che possa, direttamente o indirettamente, violare qualsiasi legge o regolamento del Giappone, del paese di residenza o di qualsiasi altro trattato internazionale relativo all'esportazione o alla rimportazione di merci.

## ⚠ ATTENZIONE

- Trattare con cura tutte le superfici di misura del prodotto in modo da evitare lesioni.

## IMPORTANTE

- Assicurarsi di eseguire la regolazione del punto di riferimento seguendo i punti indicati di seguito.
  - Non effettuare la regolazione in luoghi in cui la temperatura cambia bruscamente. Stabilizzare termicamente lo strumento a temperatura ambiente
  - Rimuovere l'olio e la polvere dalle due superfici di misura e dal punto di riferimento utilizzando una garza o una pelle di camoscio.
  - Eseguire l'impostazione del punto di riferimento e la misurazione nella stessa posizione del prodotto.
  - Utilizzare un dispositivo a forza costante come un nottolino per applicare una forza di misura costante.
  - Utilizzare un misuratore master come uno standard di impostazione soggetto a calibrazione periodica.
  - Dopo l'uso, prendere misure di prevenzione dalla corrosione. La corrosione può causare il malfunzionamento del calibro.

## CONSERVARE QUESTO MANUALE PER CONSULTAZIONI FUTURE.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a <http://manual.mitutoyo.co.jp>.

**Micrómetro de exteriores**

es

**► Precauciones de seguridad**

Para garantizar la seguridad del operario, utilice el instrumento de conformidad con las instrucciones y especificaciones que constan en este Manual del usuario. El incumplimiento de las instrucciones puede poner en riesgo la seguridad.

**► Notas sobre los reglamentos de exportación**

No cometa ningún acto que pueda, directa o indirectamente, infringir alguna ley o normativa de Japón, su país o de cualquier otro tratado internacional relativo a la exportación o reexportación de cualquier producto.

**⚠ PRECAUCIÓN**

- Manipule siempre las caras de medición afiladas de este producto con cuidado para evitar lesiones.

**IMPORTANTE**

- Asegúrese de ajustar el punto de referencia observando los siguientes puntos:
  - No realice el ajuste en lugares en los que la temperatura puede cambiar bruscamente. Estabilice térmicamente el instrumento a temperatura ambiente de forma adecuada.
  - Utilice una gasa o gamuza para limpiar el polvo y aceite de las dos caras de medición y el calibre maestro.
  - Tanto el ajuste como la medición del punto de referencia se debe realizar con el producto en la misma posición.
  - Utilice un dispositivo de fuerza constante como un topo de trinquete para aplicar una fuerza de medición constante.
  - Utilice un calibre maestro como norma de ajuste que se calibra periódicamente.
- Después del uso, adopte medidas para prevenir la corrosión. La corrosión puede causar fallos en el calibre.

**CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.**

Para obtener más información, consulte <http://manual.mitutoyo.co.jp>

**Mikrometr zewnętrzny**

pl

**► Środki ostrożności**

W celu zapewnienia bezpieczeństwa operatora należy używać przyrządu zgodnie z wytycznymi i specyfikacjami zawartymi w instrukcji użytkownika. Nieprzestrzeganie instrukcji może zagrozić bezpieczeństwu.

**► Uwagi dotyczące przepisów eksportowych**

Nie należy naruszać, w sposób bezpośredni lub pośredni, przepisów prawnych obowiązujących w Japonii, kraju użytkownika oraz wszelkich innych umów międzynarodowych dotyczących wywozu lub reeksportu towarów.

**⚠ PRZESTROGA**

- Aby uniknąć obrażeń, należy ostrożnie postępować z ostrymi powierzchniami pomiarowymi produktu.

**WAŻNE**

- Ustawienie punktu zerowego należy przeprowadzić zgodnie z poniższymi zaleceniami.
  - Nie przeprowadzać regulacji w miejscach, w których gwałtownie zmienia się temperatura. Ustabilizować termicznie przyrząd w temperaturze pokojowej.
  - Wytrąca gaz lub irytant olej i kurz z obu powierzchni pomiarowych i wzorca.
  - Przy ustawianiu punktu zerowego oraz podczas pomiaru przyrząd powinien znajdować się w tej samej pozycji.
  - Aby stosować równomierny naciśk pomiarowy przykładą stałej siły, np. za pomocą sprzągialki.
  - Wzorzec powinien być okresowo kalibrowany.
- Po użyciu należy stosować środki zapobiegające korozji. Korozja może spowodować nieprawidłowe działania przyrządu.

**ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ.**

Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://manual.mitutoyo.co.jp>.

**Микрометр для наружных измерений**

ru

**► Правила техники безопасности**

Для обеспечения безопасности контролера используйте инструмент в соответствии с указаниями и требованиями, приведенными в данном Руководстве пользователя. Несоблюдение данных указаний может привести к угрозе безопасности.

**► Примечания к правилам экспорта**

Не совершайте действий, которые могли бы прямым или косвенным образом нарушать какие-либо законы или нормативные акты Японии, вашей страны или какие-либо другие международные договоры, касающиеся экспортации или экспортного товаров.

**⚠ ВНИМАНИЕ**

- Во избежание порезов, обращайтесь осторожно с острыми измерительными поверхностями инструмента.

**ВАЖНО**

- Выполните настройку точек отсчета, следя за приведенным ниже инструкциями.
  - Не выполняйте настройку в местах с значительными температурными колебаниями. Перед использованием выдержите микрометр при комнатной температуре для его стабилизации.
  - Очистите с помощью мягкой ткани остатки масла и пыли с измерительных поверхностей микрометра и установочной меры.
  - Настройка точек отсчета и камеринг должны производиться без изменения расположения микрометра.
  - Используйте трещотку или другое устройство для создания постоянного измерительного усилия в процессе измерения.
  - Используйте периодически проверявшиеся концевые меры длины или установочные меры для установки точек отсчета.
  - После использования микрометра применять противокоррозионные средства для предотвращения появления ржавчины. Ржавчина может привести к неисправности инструмента.

**СОХРАНЯЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

Для получения дополнительной информации см. <http://manual.mitutoyo.co.jp>.

**外径千分尺**

zh-CN

**► 安全须知**

使用本仪器时,请遵守说明书上记载的规格、功能和使用注意事项,超出使用范围会影响本仪器的安全性能。不按規定使用将不能保证安全。

**► 出口管制条例**

同意並遵守不得直接或者間接違反日本或客戶方國家的法律,以及任何有关此商品出口、再出口的其它國際協定的行為約定。

**⚠ 注意**

- 使用时要小心处置本产品锋利的测量面,避免受伤。

**重要**

- 请务必按以下注意事项进行参考点调整。
  - 不要在温度发生突然变化的地方进行调整。
  - 在室温下使仪器充分热稳定。
  - 使用纱布或麂皮擦拭两个测量面和基准规上的油和灰尘。
  - 以产品的相同姿势执行参考点设置和测量。
  - 使用测力装置等的恒力装置施加恒定的测力量。
  - 使用经过定期校准的设定标准等的基本规则。
  - 使用后请作防锈处理。生锈后本仪器会发生故障。

妥善保存本手册以备后用。

更多信息,请参阅 <http://manual.mitutoyo.co.jp>.

**外徑測微器**

zh-TW

**► 安全注意事項 :**

使用本測器時,請遵守說明書上記載的規格、功能和使用注意事項,超出使用範圍會影響本儀器的安全性能。不按規定使用將不能確保安全。

**► 有關出口管制的注意事項**

同意並遵守不得直接或者間接違反日本或客戶方國家的法律,以及任何有关此商品出口、再出口的其它國際協定的行為約定。

**⚠ 注意**

- 使用時要小心本產品鋒利的測量面,避免受傷。

**重要**

- 請務必依照以下注意事項進行原點調整。
  - 不要在溫度變異大的地方進行調整。
  - 在室溫下使儀器充分進行恆溫。
  - 使用紗布或麂皮擦拭兩個測量面和主軸上的油和灰塵。
  - 以相同姿勢執行測器的原點設置和測量。
  - 使用棘輪擋塊等的恒力裝置施加恒定的測定力。
  - 使用後請作防銹處理。生銹往往是造成故障的原因。

妥善保存本手冊以備後用。

更多資訊 請參閱 <http://manual.mitutoyo.co.jp>.

**Buitenschroefmaat**

nl

**► Veiligheidsmaatregelen**

Om de veiligheid van de gebruiker te garanderen, dient dit instrument te worden gebruikt in overeenstemming met de richtlijnen en specificaties in deze gebruikershandleiding. Het niet naleven van de instructies kan de veiligheid in gevaar brengen.

**► Opmerkingen aangaande Export Regulering**

Doe geen handeling die direct of indirect in strijd is met wet of regelgeving van Japan, uw land of enig ander internationaal verdrag met betrekking tot de export of doorlevering van goederen.

**⚠ VOORZICHTIG**

- Hanteer de scherpe meetvlakken van dit product altijd voorzichtig om letsel te vermijden.

**BELANGRIJK**

- Zorg ervoor dat u de referentiepunt instelling uitvoert door onderstaande punten te volgen.
  - Vóór de instelling, niet uit op plaatsen waar de temperatuur abrupt verandert. Stabiliseer het instrument voldoende bij kamertemperatuur.
  - Veeg olie en stof van de beide meetvlakken en de instelmast met een gaas of zeemdoek.
  - Voer de referentiepunt instelling en de metingen uit in dezelfde producthouder.
  - Gebruik een constante kracht zoals een ratelstop om een constante meetkracht toe te passen.
  - Gebruik een ijkmaat zoals een eindmaat die periodiek wordt gekalibreerd.
  - Neem na gebruik maatregelen voor de preventie van corrosie. Corrosie kan een storing in het apparaat veroorzaken.

**BEWAAR DEZE HANDLEIDING TER REFERENTIE.**

Voor meer informatie, zie <http://manual.mitutoyo.co.jp>

**Dış Çap Mikrometresi**

tr

**► Güvenlik Önlemleri**

Operatörün güvenliğini sağlamak için, cihazı bu Kullanıcı Kilavuzu'nda belirtilen talimat ve yonetmeliklerde uygun olarak kullanın. Talimatlara uyulmaması, güvenliği tehlikeye atabilir.

**► İhracat Düzenlemleri Hakkında Notlar**

Herhangi bir malin ihracati veya yeniden ihracati ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak Japonya'nın, ülkenin veya diğer herhangi bir uluslararası anlaşmanın yasalarını veya düzenlemelerini ihlal edebilecek bir hareketin.

**⚠ DKKAT**

- Yarananmayi önlemek için bu ürünün keskin ölçüm yüzeylerini her zaman özenle kullanın.

**ÖNEMLI**

- Referans noktası ayarlamasını aşağıdaki bildirimlere göre gerçekleştiriniz.
  - Sıkça kullanılan aniden değişeceğini yerlerde ayarlamayı gerçekeştirmeyin. Cihazı yeterince bir süre oda sıcaklığında bekletin.
  - Her iki ölçüm yüzüğü yağı ve tozunu ve gazlı bez veya güdeyi kullanarak deriyi silin.
  - Ürün referans noktası ayarını ve ölçümü aynı pozisyonda yapın.
  - Sabit bir Ölçüm kuvveti uygulamak için circa tadtah mandali gibi sabit bir kuvvet mekanizması kullanın. Periyodik olarak kalibre edilen bir ayar standartı gibi bir master kullanın.
  - Kullanım sonrası sonra korozuya karşı önlemler alın. Korozyon kumanın arızalanmasına neden olabilir.

**GELECEKTE REFERANS İÇİN BU KILAVUZU SAKLAYIN.**

Daha fazla bilgi için <http://http://manual.mitutoyo.co.jp>

**Micrómetro Externo**

pt

**► Cuidados de segurança**

Para garantir a segurança do usuário, utilize este instrumento conforme as instruções e especificações apresentadas neste Manual do Usuário. A não conformidade com as instruções pode comprometer a segurança.

**► Notas sobre regulamentos de exportações**

Não cometa qualquer ato que possa, diretamente ou indiretamente, violar qualquer lei ou regulamento do Japão, do seu país, ou qualquer outro tratado internacional, relacionado com a exportação ou reexportação de produtos.

**⚠ CUIDADO**

- Sempre manuseie as afiadas arestas de medição deste produto com cuidado para evitar ferimentos.

**IMPORTANT**

- Certifique-se de realizar o ajuste do ponto de referência seguindo os seguintes cuidados abaixo.
  - Não fazer o ajuste em locais onde a temperatura mude abruptamente. Estabilize térmicamente o instrumento suficientemente à temperatura ambiente.
  - Limpie o óleo e poeiras das faces de medição e do padrão principal usando gaze ou pele de camurça.
  - Esfete a configuração do ponto de referência e a medição na mesma posição do produto.
  - Use um dispositivo de força constante como uma catraca, para aplicar uma força de medição constante.
  - Use um padrão calibrado periodicamente como um padrão de configuração.
- Após o uso, tome medidas para evitar a corrosão. A corrosão pode provocar mal funcionamento do paquímetro.

**GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.**

Para mais informações, consulte <http://manual.mitutoyo.co.jp>

**ไม่รวมมิตรรัตน์นองค์**

th

**► ข้อควรระวังที่ควรปฏิบัติในการใช้งาน**

เพื่อให้การใช้งานได้อย่างปลอดภัย โปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้งานในส่วนที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ กรณีไม่ปฏิบัติตามอาจเกิดอันตรายได้

**► หมายเหตุที่ห้ามนำเข้าสู่ประเทศไทย**

ห้ามนำเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อการค้าหรืออุปกรณ์ที่ห้ามนำเข้าสู่ประเทศไทย ของประวัติการค้าที่ห้ามนำเข้าสู่ประเทศไทย หรือสิ่งของอุปกรณ์ที่ห้ามนำเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งเป็นสิ่งของที่ห้ามนำเข้าสู่ประเทศไทย ตามกฎหมายของประเทศไทย

**⚠ ข้อควรระวัง**

- ข้อควรระวังที่ห้ามนำเข้าสู่ประเทศไทย สำหรับการใช้งานในประเทศไทย

**ห้ามนำเข้าสู่ประเทศไทย**

สำหรับมืออาชีวภาพที่ห้ามนำเข้าสู่ประเทศไทย

สำหรับมืออาชีวภาพที่ห้ามนำเข้าสู่ประเทศไทย

สำหรับมืออาชีวภาพที่ห้ามนำเข้าสู่ประเทศไทย

สำหรับมืออาชีวภาพที่ห้ามนำเข้าสู่ประเทศไทย

สำหรับมืออาชีวภาพที่ห้ามนำเข้าสู่ประเทศไทย

สำหรับมืออาชีวภาพที่ห้ามนำเข้าสู่ประเทศไทย

สำหรับมืออาชีวภาพที่ห้ามนำเข้าสู่ประเทศไทย

สำหรับมืออาชีวภาพที่ห้ามนำเข้าสู่ประเทศไทย

สำหรับมืออา