

## 槓桿式指示量錶

zh-TW

## 安全注意事項


為確保操作人員的安全，請遵守本操作手冊中記載的產品機能、功能、規格及說明內容使用本產品。

在其他條件下使用可能會危及安全。

## 注意

- 請勿拆解或改造本產品，否則可能會造成損壞。
- 請勿在溫度突然變化的場所使用或存放本產品。請將本產品置於室溫下充分恒溫後再使用。
- 請勿將本產品存放在潮濕或多塵之處。
- 請勿施加過大的作用力或使產品遭受到摔落等突然的衝擊。
- 使用前後請清潔灰塵、切屑……等。
- 如果本產品使用於直接暴露於冷卻液飛濺處，請進行防鏽處理。鏽蝕可能會導致故障。


## 1. 部位名稱



## 2. 使用注意事項

## 1) 量測方向與測針角度


- 將測針與工件的量測方向設定為直角。
- 若為量測行程較大的機種時，請將測針與量測範圍中心點設定為直角。
- 在調整基準點時，務必將測針置於直角，請特別留意。




- 如果測針無法與量測方向成直角，則可透過角度補正取得真值（近似值）。請根據以下方法補正讀數來取得真值（近似值）。

$$\text{真值（近似值）} = \text{讀數} \times \text{補正係數}(k)$$


例如，假設角度( $\alpha$ )為 $30^\circ$ 、讀數為 $0.05\text{ mm}$ ，  
 $0.05\text{ mm}$ （讀數） $\times 0.87$  ( $30^\circ$ 時的補正係數) =  $0.0435\text{ mm}$ （真值（近似值））



## ● 測針角度




• 僅TI-613W（迷你型）在 $\pm 30^\circ$ 範圍內使用測針。




## 2) 指針旋轉方向和量測方向

- 標準型  
無論測針朝上或朝下移動，指針均為順時針旋轉。  
指針旋轉方向無法變換。




## • 通用型

- 可透過旋轉測頭來改變測針的操作方向。  
如同標準型，指針旋轉方向無法變換。



## • 迷你型


- 可透過接合桿來改變指針旋轉方向和量測方向。



## 3) 安裝

- 使用鳩尾板或測桿將槓桿式指示量錶牢固地固定在剛性支架上，如此就不會受到彎曲等影響。  
使用測桿固定時，請務必擰緊，以免螺帽因振動等而鬆動。  
如果安裝在無剛性的支架上，指針可能無法順利操作。
- 使用標準或選配的安裝配件時，請將配件牢固地固定在槓桿式指示量錶上。
- 將測針上下移動，以確認安裝後可平順移動。

## 安裝範例




#### 4) 測針長度與更換

• 測針長度(L)因機種而異。使用指定長度以外的測針將導致量測結果出現嚴重錯誤。請務必使用與型號相對應的適當長度的測針。

• 精度在測針更換後會改變，因此必須重新確認。


##### • 標準型、迷你型

• 測針的尖端為螺紋狀。更換時請用軟布包裹以防止損壞，然後用鉗子等工具旋轉。



##### • 通用型

• 測針的尖端為螺紋狀。更換時，請牢固地握住測頭，同時用隨附的扳手轉動測針。




### 3. 量測方法

1 使用基準量規或標準件來設定基準點。

2 必要時，請轉動外框調整零點。

3 利用與調整基準點相同的姿勢和條件來量測工件。

4 從正面讀取指針數值。



### 4. 使用後的注意事項

• 用柔軟的乾布或稍微沾有中性清潔劑的布清潔面板。請勿使用中性清潔劑之外的任何清潔產品，否則可能會導致龜裂等。

• 使用及存放條件會強烈影響橫桿式指示量錶的性能。建議根據使用頻率、環境、存放方式等依照貴公司的規定排定定期檢驗，並定期檢查本產品。

• 如果由三豐以外的人員修理或拆卸本產品，恕不保證其性能。

### 5. 規格

• 操作環境：溫度0°C至40°C，濕度30%至70%（無結露）

### 6. 選配品

#### 標準型、通用型

安裝支架	部位名稱	部位No.
測桿	ø4測桿附鳩尾槽	21CZB131
	ø6測桿附鳩尾槽	21CZB128
	ø8測桿附鳩尾槽	21CZB129
	ø9.52測桿附鳩尾槽	21CZB130
固定夾	ø6/ø8 mm附鳩尾槽用	902053
	ø6/ø9.53 mm附鳩尾槽用	900320
	ø4/ø8 mm附鳩尾槽用	900321
支架	支架臂A (方形9 x 9 x 100 mm)	900209
	支架臂B (ø8 x 115 mm)	900211
	支架臂 (方形9 x 9 x 50 mm)	953638
	支架臂 (方形6.35 x 12.7 x 50 mm)	953639

#### 迷你型

安裝支架	部位名稱	部位No.
測桿	ø4測桿	102036
	ø6測桿	102389
	ø8測桿	102822
	ø9.52測桿	102081
固定夾	ø6/ø8 mm附鳩尾槽用	902053
	ø6/ø9.53 mm附鳩尾槽用	900320
	ø4/ø8 mm附鳩尾槽用	900321
支架	支架臂A (方形9 x 9 x 100 mm)	900209
	支架臂B (ø8 x 115 mm)	900211
	支架臂 (方形9 x 9 x 50 mm)	953638
	支架臂 (方形6.35 x 12.7 x 50 mm)	953639

### 7. 非現場維修（收費）

如果發生以下故障，則需要進行非現場維修（收費）。請就近洽詢經銷商或三豐銷售辦事處。

• 測針的靈敏度或可追溯性不良。

若發生鬆動或齒輪嚙合間隙，將導致靈敏度（可追溯性）變差。